

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 121

Город Вильнюс

Улица Крашевского 3

Дело №


19 61 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
99.25	96.76	96.74		

П Р И В Я З К А



ул. Крашевского

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 3

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280-м

Инв. №	Гл. геодезист		Иоганн
	Рук. группы		Фридрих
	Исполнитель	Зам	Баранов
Дата	Чертил		
12. XII	Проверил		