

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 123

Город Вильнюс

Улица Крашевского

Дело №


19.61 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
98.91	95.39	95.01	96.34	

П Р И В Я З К А



ул. Крашевского

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 6

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер	150	кер		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 22.80 - мс.

Ипв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертит

Проверил

Дата

16.11

иоги

Дани

Борисов