

3781

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 25-1



Город Вильнюс

Улица Малонесей

Дело № _____

1962 г.

Чертеж колодца
М 1:25




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
100.72	99.16	99.13		

П Р И В Я З К А

ул. Малонесей



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	
Крышка чугунная	<i>чуг</i>
Стены кирпич. бет.	<i>бет</i>
Дно кирпич. бет.	<i>бет</i>
Скобы	<i>жел 2</i>
Наличие воды	<i>нет</i>
Наличие газа	<i>нет</i>
Год строительства	19 _____

Т Р У Б							
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	<i>кер</i>	100	<i>кер</i>				
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект: <i>3280 кв 28; 29</i>							
Инв. №	Гл. геодезист			<i>Юлиус</i>			<i>Цогис</i>
	Рук. группы						<i>Багис</i>
Дата	Исполнитель						<i>Вериков</i>
	Чертил						
			Проверил				