

3781

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 66²-41



Город Вильнюс

Улица Манюшис

Дело № _____

19 62 г.

Чертеж колодца
М 1:25
по А-А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
100.62	99.92	99.90		

П Р И В Я З К А

ул. Манюшис



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка <u>чугунная</u> <u>камен.</u>	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп. бет.</u>	100	чуг.	150	кирп.				
Дно <u>кирп. бет.</u>	Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий			
Скобы _____	Объект <u>3290</u>							
Наличие воды _____	Инв. №	Гл. геодезист						<u>Лоранс</u>
Наличие газа _____		Рук. группы						<u>Радис</u>
Год строительства 19 _____	Дата	Исполнитель						<u>Радис</u>
	11.09.1962г	Чертил						
		Проверил						