

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

13-61

Город

Вильнюс

Улица

К. Полюс



Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца

М 1:25


По А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
95.15 95.55	93.70	93.69	—	—

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы железн. 3.-

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чугун	150	чугун	—	—	—	—

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Юодис

Шнаковски

Дарулис