

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 50^в - 63

Город Вильнюс

Улица К. Пютерос



Дело №

19 6 г.

Чертеж колодца

М 1:25

По А-А 95.81




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
95.81	91.58	91.57	93.26	

П Р И В Я З К А

К. Пютерос



Углуб

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы металлич. 10-

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	кп	300	кп	150	гущн	—	—

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

Юодне

Шняковски

Даруше