

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 54-101Город ВильнюсУлица Смуга

Дело №

19 60 г.Чертеж колодца
М 1:25

По А-А


95.71



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №3	подкл. №
95.71	93.31	93.29	94.35	-

П Р И В Я З К А



ул. Смуга

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы металлич. б.-

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	чугун	100	чугун	150	Кер.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

ЮодисШнаковскиДарулис