

3785

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 130-120³

Город Вильнюс



Улица Крайно

Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца
М 1:25


по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
96.41	91.93	91.92	91.93	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп- бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 9.-

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о л		В ы х о л		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	кер	300	кер	300	кер		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

Юодис

Шнаковский

Дарутис