



3785


**КАНАЛИЗАЦИЯ** Колодец № 157-120<sup>21</sup> Город Вильнюс Улица П. Вайно Дело № \_\_\_\_\_ 19 60 г.

Чертеж колодца  
М 1:40



О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №1	подкл. №
96.43	91.66	91.63	91.88	

**П Р И В Я З К А**



**О П И С А Н И Е**

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич бет.

Дно кирп. бет.

Скобы желези 10.-

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б							
Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
400	кер	400	кер	150	кер		
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект <u>2280</u>							
Инв. №	Гл. геодезист				Юодис Шнаковский Дарулис		
	Рук. группы						
Дата	Исполнитель		<u>Рат</u>				
	Чертил						
		Проверил					