

3785

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 158-120⁸¹

Город Вильнюс



Улица _____

Дело № _____

19 60 г.

Чертеж колодца
М 1:20


По А-А 96.46



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. №
96.46	91.58	91.57	95.16	91,

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. без.

Дно кирп. бет.

Скобы *тепизн 12.-*

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
400	кер	400	кер	150	чугун		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Юодне

Шкаковскн

Даруше