




3785

КАНАЛИЗАЦИЯ Колодезь № 159-1205 Город Вильнюс Улица _____ Дело № _____ 19 60 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. №3	подкл. №4
96.47	91.56	91.48	91.58	91.53



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная
Стены кирпич. бет.
Дно кирпич. бет.
Скобы железн 10.-
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №3		Подкл. №4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
400	кер	400	кер	300	кер	300	кер

Институт проектирования городского и сельского строительства Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист	Дата	Год
	Рук. группы		
Дата	Исполнитель	Чертит	Проверил
	Проверил		

Год _____
Исполнитель Шнаковскит
Чертит Дарулис
Проверил _____