



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 113 **73**Город ВильнюсУлица Кратю

Дело №

19 60 г.Чертеж колодца
М 1:15


По А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
97.14	94.12	94.11	94.12	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о л		В ы х о л		Подкл. № 3		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	250	Кер	250	Кер	200	Кер		
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы 6.-	Объект 2280							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				1000 м		
Наличие газа		Рук. группы				Шнаковски		
Год строительства 19	Дата	Исполнитель				Дарулис		
		Чертил						
		Проверил						