

3786

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 114-72

Город Вильнюс



Улица Крайню

Дело №

19 г.

Чертеж колодца
М 1:25



по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
97.17	95.90	95.88		

П Р И В Я З К А



ул. Крайню Б

13	15	17	19	21
ЛНН	ЗНН	ЛНН	ЛНН	ЗНН

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы металл

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	200	кер				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

100916
Шняковски
Дарулис