

95 3786

# КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 115-62



Город Вильнюс

Улица Крайто

Дело №

19 6 г.


Чертеж колодца  
М 1:



## О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
97.27	95.75	95.74		

## П Р И В Я З К А



## О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная
Стены кирпич бет.
Дно кирпич бет.
Скобы +1-е
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кир	200	кир				

Институт проектирования городского и сельского строительства | Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист	Нооде	
	Рук. группы		
Дата	Исполнитель		Штакобенки
	Чертил		Дарулис
	Проверил		