

# КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 116-122

Город Вильнюс



Улица Кражиго

Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца  
М 1:25


по А-А



## Отметки

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
97.28	93.18	93.17	94.18	

## ПРИВЯЗКА



## О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 9.-

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

## Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
250	кер	250	кер	250	кер		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Юодие

Штаковский

Даруте