

3786

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 117-161

Город Вильнюс



Улица Анкштан

Дело №

1960 г.

Чертеж колодца
М 1:25


по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
97.39	92.71	92.69	93.45	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 10.-

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
250	кер	250	кер	200	кер		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект В280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Юозис
Шнаковскис
Дарюс