

3786

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 122-92

Город Вильнюс



Улица Кратю

Дело №


19 60 г.

Чертеж колодца
М 1:25

По А-А

**О т м е т к и**

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
97.02	95.37	95.32	95.45	

П Р И В Я З К А**О П И С А Н И Е**

Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
Крышка чугунная		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		200	Кер	200	Кер	200	Кер		
Дно кирп. бет.									
Скобы нет									
Наличие воды									
Наличие газа									
Год строительства 19									
Инв. №		Институт проектирования городского и сельского строительства							
		Отдел изысканий							
Дата		Объект 2280							
Гл. геодезист		Юодис							
Рук. группы		Шнаковски							
Исполнитель		Даруше							
Чертил									
Проверил									