

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 135-133



Город Вильнюс

Улица ул. Крашто

Дело №

19 60 г.


Чертеж колодца
М 1:25
по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
97.83	95.73	95.63	95.73	95.83

П Р И В Я З К А



ул. Крашто

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирпич. бет.	150	кер	150	кер	150	кер	50	жукит
Дно кирпич. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства							
Скобы железн 3-	Объект 2280				Отдел изысканий			
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				Юодме		
Наличие газа		Рук. группы				Шнаковски		
Год строительства 19	Дата	Исполнитель				Даруше		
		Чертил						
		Проверил						