




ВОДОПРОВОД		Колодец № 136-134		Город Вильнюс		Улица Крайно		Лето №		1960 г.		
Чертеж колодца М. 1:50 По А-А  				Отметки		П Р И В Я З К А 						
				Крыши	Дно							Трубы
				99.55	97.15	97.76						
О П И С А Н И Е												
Состояние колодца и материал				Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.				
Крышки	Чугун			Магистр.	d= —		d=	Новый				
Стены	Кирпич. бетон.				чуг. жел.		Р. Ф.	H=				
Дно	Бетон. Грунт			Подкл.	d= 19		d=	Старый				
Скобы	Чугун Железн. 4.-				чуг. жел.		Р. Ф.	H=				
Год строит.	19			Разводящая	d= —		d=	Московский				
Налич. воды					чуг. жел.		Р. Ф.	H=				
Налич. газа				Подключ.	d= —		d=	Колонка				
					чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.				
				Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий				
				Объект 2280								
				Инв. №	Гл. геодезист			Колодец 111				
					Рук. группы			И.И. Яковлевский И.И.				
					Исполнитель			Харуше П.А.				
				Дата	Чертил							
					Проверил							