

**КАНАЛИЗАЦИЯ**

Колодец № ~~134701~~

Город Вильнюс



Улица пр. Краivio

Дело № \_\_\_\_\_

19 60 г.

Чертеж колодца  
М 1:25

по А-А




**О т м е т к и**

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
97.95	96.33	96.30		

**П Р И В Я З К А**

*ул. Краivio Б*



*пер. Краivio*

**О П И С А Н И Е**

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы *2-*

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

**Т Р У Б**

В х о л		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
96.33	<i>Кер</i>	96.30	<i>Кер</i>				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект *2280*

Инв. №	Гл. геодезист		<i>Юодис</i>	
	Рук. группы			<i>Шлякобетни</i>
Исполнитель	<i>Дарулис</i>			
Дата				
	Проверил			