

**КАНАЛИЗАЦИЯ**

Колодец № 149-76

Город Вильнюс



Улица ул. Крапиво

Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца  
М 1:25


По А-А



**О т м е т к и**

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. № 2
97.46		95.46	95.53	95.53

**П Р И В Я З К А**



**О П И С А Н И Е**

**Состояние колодца и матер.**

Крышка чугунная

Стены кирпич без.

Дно кирп. бет.

Скобы талезн 3.-

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

**Т Р У Б**

Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. № 2	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
		200	кер	200	кер	200	кер

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист		Юодис Шнаковски Дарулис
	Рук. группы		
Дата	Исполнитель		
	Чертил		
	Проверил		