

3786

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 152-164



Город Вильнюс

Улица Анкитюн

Дело №

19 г.


Чертеж колодца
М 1:25
По А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
97.63	94.00	93.99	94.00	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы нет

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	200	кер	200	кер		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист	Юодис Шняковский Дарулис
	Рук. группы	
Дата	Исполнитель	
	Чертил	
	Проверил	