

**КАНАЛИЗАЦИЯ**

Колодец № 172/32


Город Вильнюс

Улица ул Крамто

Дело № \_\_\_\_\_

19 60 г.


Чертеж колодца  
М 1:25  
По А-А



**О т м е т к и**

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
97.43	95.32	95.27	96.08	95.37

**П Р И В Я З К А**



ул. Крамто

**О П И С А Н И Е**

**Состояние колодца и матер.**

- Крышка чугунная
- Стены кирп. бет.
- Дно кирп. бет.
- Скобы железн 3-
- Наличие воды
- Наличие газа
- Год строительства 19

**Т Р У Б**

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер.	150	кер.	50	чугун	150	чугун

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист	Юодме	
	Рук. группы		Шнаковекш
Дата	Исполнитель		Доруте
	Чертил		
	Проверил		

