

- 7 -

F. Kancalicauskas

(Komunikacija)

Šulinio

(Irenginio pavadinimas)

Nr. (1) 218² KORTELĖ

Vilnius

(Miestas)

Ankšdajė

(Gatvė)


3786

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikulinis



Horizografinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	bet.	650		99,20	(Medžiaga, kiekis)
Siena					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1,00	4,16	95,04	Pastabos
Vamzučiai	Nr. 1	plastm	Viršus		
	Nr. 2	bet.	Apačia	3,68	95,52
	Nr. 3		Viršus		
	Nr. 4		Apačia	3,69	95,51
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Apačia		
	Nr. 7		Viršus		
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-2-8825
					Sudarė P. Kancalicauskas (parašas) (pavardė)
					Patikrino M. Jankauskas (parašas) (pavardė)
					1997 m. 02.02. mėn. 06 d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)