

- 44 -

ITI Nr. 91^a

KANALIZACIJA

(Komunikacija)

ŠULINYS

(Įrenginio pavadinimas)

Nr. () 135

KORTELE

VILNYS

(Miestas)

Sidukavičiaus g.

(Gatvė)

3787




(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



S

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet.	600		90.27	
Žemė		asf.		-	90.27	Ar yra vandens? yra...
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	2.78	87.49	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	150	Viršus		
				Apačia	2.60	87.67
	Nr. 2	ker.	200	Viršus		
				Apačia	2.58	87.69
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. 01.1338.7....
		Sudarė				(parašas) (pavardė)
		Patikrino				(parašas) (pavardė)
						1983 m. ... mėn. ... d.
						(Įrenginio tyrinėjimo data)