

Канализация	Колодец № <u>99</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Краси́нск</u>	Дело № _____	19 <u>61</u> г.					
Чертеж колодца М 1:100		О т м е т к и		П Р И В Я З К А						
		Крышка	Лотка			Труба				
		у входа №3	у выхода №4			подкл. №				
А 92.55	88.27	88.27	88.27	88.27	88.27					
В 92.57	86.05	86.05	86.05	86.05	86.05					
О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б							
			Вход 1		Выход 2		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
Крышка чугунная			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
			1100	Кер	1100	Кер	0.90x1.57	Сепан	0.90x1.57	Сепан
Стены кирп. бет.										
Дно кирп. бет.										
Скобы			Институт проектирование городского строительства							
Наличие воды			Отдел изысканий							
Наличие газа			Объект 2280							
Год строительства 19			Инв. №	Гл. геодезист	Рук. группы		Исполнитель			
			Дата 10.8.61	Чертил	Проверил					