

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 14-193

Город Вильнюс

Улица П. Усвикое

Дело №


19 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. № 2
101.37	98.17	98.14	98.18	100.02

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная	зур.
Стены кирпич. бет.	
Дно кирпич. бет.	
Скобы	3 жесп.
Наличие воды	
Наличие газа	
Год строительства	19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № /		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер.	200	кер	250	асбоцет.	100	гур.
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект							
Инв. №	Гл. геодезист		Иоганс				
	Рук. группы		Ишановский				
	Исполнитель		Вильнюс				
Дата	Чертил						
	Проверил						