

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № В-195

Город Вильнюс

Улица П. Цибирас

Дело №


19 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
101.63	97.63	97.59		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная	цг
Стены кирп. бет.	кирп.
Дно кирп. бет.	бет
Скобы	4 жсп.
Наличие воды	
Наличие газа	
Год строительства	19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	200	цг				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертит

Проверил

Иодис

Шпаковский

Верикас