

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>47</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>пр. Сталина</u>	Дело № _____	19 <u>50</u> г.
--------------------	---------------------	----------------------	--------------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1: 25

разрез А-А

99.73

98.01

200

А

98.23

подкл. II

98.04

выход

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
99.73	98.04	98.01	98.23	

ПРИВЯЗКА

пр. Сталина

3 к. н. № 48

98.23

87

г. в. пр.

ул. Рамина

2 к. н. № 2

О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер.					Т Р У Б						
Крышка чугунная	<i>чуг.</i>				В х о д		В ы х о д		Подкл. № 1		
Стены кирп. бет.	<i>бет</i>				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	
Дно кирп. бет.	<i>бет</i>				150	<i>чуг.</i>	200	<i>кер.</i>	150	<i>чуг.</i>	
Скобы	<i>3 жер.</i>				Институт проектирования городского и сельского строительства					Отдел изысканий	
Наличие воды					Объект <i>№ 2280</i>						
Наличие газа					Инв. №	Гл. геодезист				Подписано <i>Шняковский И. И.</i> ерикос И. И.	
Год строительства 19					Дата	Рук. группы					
						Исполнитель					
						Чертил					
						Проверил					