

|                    |                          |                      |                         |              |                  |
|--------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| <b>КАНАЛИЗАЦИЯ</b> | Колодец № <u>14-1403</u> | Город <u>Вильнюс</u> | Улица <u>пл. Ленина</u> | Дело № _____ | 19. <u>60</u> г. |
|--------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------|

  

Чертеж колодца  
М 1:25  
По А-А

О т м е т к и

| Крышка | Лотка   |          | Труба      |            |
|--------|---------|----------|------------|------------|
|        | у входа | у выхода | подкл. № 3 | подкл. № 4 |
| 95.30  | 92.60   | 92.59    | 93.62      | 93.10      |

П Р И В Я З К А

  

| О П И С А Н И Е            |  | Т Р У Б                                                      |               |       |        |            |                        |                 |        |
|----------------------------|--|--------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|------------|------------------------|-----------------|--------|
| Состояние колодца и матер. |  | Вход                                                         |               | Выход |        | Подкл. № 3 |                        | Подкл. № 4      |        |
| Крышка чугунная            |  | диам.                                                        | матер.        | диам. | матер. | диам.      | матер.                 | диам.           | матер. |
| Стены кирпич. бет.         |  | 200                                                          | чугун         | 200   | чугун  | 100        | чугун                  | 100             | чугун  |
| Дно кирпич. бет.           |  | Институт проектирования городского и сельского строительства |               |       |        |            |                        | Отдел изысканий |        |
| Скобы сталежелезн. 3.-     |  | Объект                                                       |               |       |        |            |                        |                 |        |
| Наличие воды               |  | Инв. №                                                       | Гл. геодезист |       |        |            | Кодис <u>11.11</u>     |                 |        |
| Наличие газа               |  |                                                              | Рук. группы   |       |        |            | Шняковски <u>11.11</u> |                 |        |
| Год строительства 19       |  | Дата                                                         | Исполнитель   |       |        |            | Г. Гурман <u>Л.А.</u>  |                 |        |
|                            |  |                                                              | Чертил        |       |        |            |                        |                 |        |
|                            |  |                                                              | Проверил      |       |        |            |                        |                 |        |