

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 159-110

Город Вильнюс

Улица пл. Ленина

Дело №


1960 г.

Чертеж колодца

М 1:25

По А-А

95.50




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
95.50	92.96	92.94	93.48	93.15
				подкл. № 5 93.20

П Р И В Я З К А

пл. Ленина



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы железн 3.-

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 5	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	200	кер	150	пучн	150	пучн

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инд. №	Гл. геодезист			Подпись
	Рук. группы			
Дата	Исполнитель			Подпись
	Чертил			
	Проверил			Подпись