



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>16-173</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Пл. Ленина</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.						
Чертеж колодца М 1:25 По А-А 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А Пл. Ленина 							
		Лотка				Т р у б					
		у входа	у выхода			подкл. № 3	подкл. № 4				
96.11	94.16	93.86	94.06	94.11							
О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная Стены кирпич. бет. Дно кирпич. бет. Скобы железн 2- Наличие воды Наличие газа Год строительства 19			Т Р У Б								
			В х о л		В ы х о л		Подкл. № 3		Подкл. № 4		
диам.		матер.		диам.		матер.		диам.		матер.	
150		чугун		200		Кер.		150		чугун	
Институт проектирования городского и сельского строительства								Отдел изысканий			
Объект <u>2280</u>											
Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Чертит		Проверил	
Дата		Юрчик		Шнаковскич И.И.		Фарулис П.А.					