


КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>19-170²</u>	Город _____	Улица <u>пл. Ленина</u>	Дело № _____	19 ____ г.
--------------------	-------------------------------------	-------------	-------------------------	--------------	------------

О т м е т к и					П Р И В Я З К А пл. Ленина 
Крышка	Лотка		Труба		
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4	
96.52	95.07	95.02	95.12	95.14 подкл. № 5 95.12	

О П И С А Н И Е								
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б					
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4; 5	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирпича бет.	150	кп	200	кп	150	кп	100	кп
Дно кирпича бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства							
Скобы <u>нет</u>	Отдел изысканий							
Наличие воды	Объект <u>2280</u>							
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист						Юрские
Год строительства 19		Рук. группы						Шмидовский И.И.
		Исполнитель						Рябушкин Б.А.
		Дата		Чертил				
		Проверил						