




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>22-170</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>пл. Ленина</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.
--------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:25
По А-А

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
96.51	95.11	95.10		

П Р И В Я З К А
пл. Ленина



ул. Пушкино

О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б							
Крышка чугунная				Вход		Выход		Подкл. №			
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.				100	кирп.	150	кирп.	—	—		
Дно кирп. бет.				Институт проектирования городского и сельского строительства							
Скобы —				Отдел изысканий							
Наличие воды				Объект <u>2280</u>							
Наличие газа				Инв. №	Гл. геодезист				Начальник И.И.		
Год строительства 19					Рук. группы					Исполнитель И.И.	
					Исполнитель						Дарулис Б.И.
					Дата						
						Чертил					
						Проверил					