

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>4-139</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>пр. Ленина</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.						
Чертеж колодца По А-А М 1:25		О т м е т к и		П Р И В Я З К А							
		Л о т к а				Т р у б					
		у входа	у выхода			подкл. № 5	подкл. № 6				
95.16	92.46	92.45	92.48 подкл. № 3 93.23	92.48 подкл. № 4 93.41							
О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная Стены кирп. бет. Дно кирп. бет. Скобы 4 шт. Наличие воды Наличие газа Год строительства 19 _____			Т Р У Б								
			В х о д		В ы х о д		Подкл. № 5, 3		Подкл. № 6, 4		
диам.		матер.		диам.		матер.		диам.		матер.	
200		Бетон		200		Бетон		200		чугун	
150		чугун		150		чугун		200		чугун	
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий					
Объект <u>2280</u>											
Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Дата		Проверил	
_____		_____		_____		_____		_____		_____	
_____		_____		_____		_____		_____		_____	
_____		_____		_____		_____		_____		_____	
_____		_____		_____		_____		_____		_____	