



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>6-140</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>п. Ленина</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.
--------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:25
По А-А 95.29




92.67
Подкл. №3



92.66
Подкл. №4

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №3	подкл. №4
95.29	92.67	92.66	92.67	92.67

П Р И В Я З К А



п. Ленина

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №3		Подкл. №4	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	чугун	150	чугун	100	чугун	100	чугун
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства							
Скобы железн. б.-								
Наличие воды	Объект <u>2280</u>							
Наличие газа								
Год строительства 19	Инв. №	Гл. геодезист			Подпись <u>Шняковских И.И.</u> <u>Дарулис П.А.</u>			
	Дата	Рук. группы						
		Исполнитель						
		Чертил						
		Проверил						