




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>9-135</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>пл. Ленина</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.										
Чертеж колодца М 1:25 По А-А 95.38  94.06 подкл. № 4 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А  5кж пл. Ленина											
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. № 3</th> <th>подкл. № 4</th> </tr> <tr> <td>95.38</td> <td>93.38</td> <td>93.37</td> <td>93.38 подкл. № 5 93.76</td> <td>94.06 подкл. № 6 93.88</td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4	95.38
Крышка	Лотка		Труба												
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4											
95.38	93.38	93.37	93.38 подкл. № 5 93.76	94.06 подкл. № 6 93.88											
О П И С А Н И Е															
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б												
Крышка чугунная Стены кирп. бет. Дно кирп. бет. Скобы <u>железы 2-</u> Наличие воды _____ Наличие газа _____ Год строительства 19 _____			Вход		Выход		Подкл. № 3, 5		Подкл. № 4						
			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.					
			200	кер.	200	кер.	150 100	чугун чугун	100 50	чугун железн.					
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий									
Объект <u>2280</u>															
Инв. № _____			Гл. геодезист				Иогис Шняковскии ИИ Каручис ЯА								
			Рук. группы												
Дата _____			Исполнитель												
			Чертил												
			Проверил												