



КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № 242-114		Город <u>Вильнюс</u>		Улица <u>Чикавас</u>		Дело №		19 <u>60</u> г.	
--------------------	--	-------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	--------	--	-----------------	--

Чертеж колодца
М 1:25
По А-А

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
104.43	99.49	99.47	101.02	

О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б					
Крышка <u>чужая</u> <u>дерево</u>				Вход		Выход		Подкл. №	
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.				200	кер	200	кер	150	кер
Дно кирп. бет.									
Скобы <u>5 шт</u>				Институт проектирования городского и сельского строительства					
				Объект <u>2280</u>					
Наличие воды				Инов. №	Гл. геодезист		<u>Глад</u>		Носиме
Наличие газа					Рук. группы		<u>Глад</u>		<u>Шняковски</u>
Год строительства 19				Дата	Исполнитель		<u>РД 5</u>		<u>Дарулис</u>
					Чертил				
					Проверил				

П Р И В Я З К А

