

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>247-115</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Чкаловская</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.
--------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------	--------------	-----------------

О т м е т к и				П Р И В Я З К А		
Крышка	Л о т к а		Т р у б			
	у входа	у выхода	подкл. №			подкл. №
104.40	98.24	98.22				

О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б					
Крышка чугунная				В х о л		В ы х о л		Подкл. №	
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.				500	Кр	500	Кр		
Дно кирп. бет.				Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий	
Скобы 15м				Объект 2280					
Наличие воды				Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Юсис
Наличие газа				Дата	Исполнитель		Чертил		Шимкобский
Год строительства 19					Проверил		Даруше		