



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 267-35	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Ужмерсе</u>	Дело №	1960 г.
--------------------	------------------	----------------------	----------------------	--------	---------


Чертеж колодца
М 1:25
По А-А

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
104.47	103.06	103.04	103.64	103.38

ПРИВЯЗКА

КН 2КН КН



О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б			
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4
Стены кирпич. бет.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам. матер.
Дно кирпич. бет.	100	кирп	100	кирп	100	кирп	20 кирп.
Скобы 1шт	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий
Наличие воды	Объект 2280						
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель	
Год строительства 19	Дата	Чертил		Проверил			