



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 169-32	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>У. Кирее</u>	Дело №	19 <u>66</u> г.					
Чертеж колодца М 1:50 гс Н-Н 		О т м е т к и								
		Лотка		Труба		ПРИВЯЗКА 				
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №					
		104.43	103.15	103.11						
О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б								
Крышка чугунная <u>дерев.</u>		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		
Стены кирпич. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	
Дно кирпич. бет.		200	кер	150	кер					
Скобы —		Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий		
Наличие воды		Объект <u>1280</u>								
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Дата	
Год строительства 19			Дата		Чертил		Проверил			