


КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>255-76</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Ужмерсес</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.
--------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------	--------------	-----------------


Чертеж колодца
М 1:25
По А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
104.87	101.43	101.41		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная	Т р у б			
Стены кирп. бет.	Вход		Выход	
	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.	200	кер	200	кер
Скобы 3шт	Институт проектирования городского и сельского строительства			
Наличие воды	Отдел изысканий			
Наличие газа	Объект 2280			
Год строительства 19	Инв. №	Гл. геодезист	Юсупе	
		Рук. группы		
	Дата	Исполнитель	Минакович	
		Чертил		
		Проверил	Барулис	

Т р у б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	200	кер				