




КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>243-77</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Ужмерсе</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.	
Чертеж колодца М 1: 25 ГВ А-А  		О т м е т к и		П Р И В Я З К А			
Крышка	Лотка		Труба				
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №			
104.54	99.89	99.87	100.91				
О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б				
Крышка чугунная			Вход		Выход		Подкл. №
Стены кирп-бет.			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.
Дно кирп. бет.			200	кер	200	кер	200
Скобы 5 шт			Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий
Наличие воды			Объект 2280				
Наличие газа			Инв. №	Гл. геодезист	Рук. группы		Начальник
Год строительства 19			Дата	Исполнитель	Чертил		Проверил