

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 244-78



Город Вильнюс

Улица Укмерсес

Дело №

19 66 г.


Чертеж колодца
М 1:25
По А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
104.71	101.30	101.28		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная <i>деревян.</i>
Стены кирпича бет.
Дно кирпич бет.
Скобы <i>бук</i>
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	200	кер				
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект 2280							
Инв. №	Гл. геодезист	Вильнюс			Норме		
	Рук. группы	Г. Шерш			Вильнюсский		
	Исполнитель	Р. Шерш			Д. Шерш		
	Чертил						
Дата	Проверил						