

42

3794

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>110-42</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Кратю</u>	Дело № _____	19 <u>66</u> г.
--------------------	-------------------------	----------------------	--------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:25
По А-А

250

93.55

250

93.54

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
96.94	93.55	93.54		

П Р И В Я З К А

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход	Выход		Подкл. №		Подкл. №			
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	250	Кер	250	Кер					
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства Отдел изысканий								
Скобы 6-									Объект 2280
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист			1009ис				
Наличие газа	Дата	Рук. группы			И.И.Ковалевский				
Год строительства 19		Исполнитель			А.И.Иванов				
		Чертял							
		Проверил							