

45

3794

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД		Колодец № 144-45	Город Вильнюс	Улица Крайно	Лето №	19 90 г.	
Чертеж колодца М. 1: 50 По А-А		Отметки			2 км ПРИВЯЗКА 		
		Крыши	Дно	Трубы			
		97.88	95.50	96.04			
О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.	
Крышки	Чугун. <i>деревян</i>	Магистр.	$d=50$		$d=$	Новый	
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	$H=$	
Дно	Бетон. <i>заглублен</i>	Подкл.	$d=$		$d=$	Старый	
Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	$H=$	
Год стронт.	19	Разводящая	$d=$		$d=$	Московский	
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	$H=$	
Налич. газа		Подключ.	$d=$		$d=$	Колонка	
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.	
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий	
		Объект <i>2230</i>					
	Инв. №	Гл. геодезист		400916			
		Рук. группы		<i>Шеняевский</i>			
		Исполнитель		<i>Коруня</i>			
		Дата	Чертил				
		Проверил					

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3336-5000