

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>89-2</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Пучкишкис</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.
--------------------	-----------------------	----------------------	------------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:16
По А-А

96.37

0.40

92.30

350

350

92.31

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
96.37	92.31	92.30		

П Р И В Я З К А

5 м

91

ул. Пучкишкис Б

О П И С А Н И Е								
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б					
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	0.35 x 0.40	кирп.	0.35 x 0.40	кирп.				
Дно кирп. бет.								
Скобы 4-								
Наличие воды								
Наличие газа								
Год строительства 19								

Инв. №	Гл. геодезист		Тоооие
	Рук. группы		
Дата	Исполнитель		Шнаковски
	Чертил		
	Проверил		Барчале