




31

3794

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>245-31</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>К. Потемкина</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.																																													
Чертеж колодца М 1:15 По А-А  95.50  93.15			О т м е т к и <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45.50</td> <td>93.16</td> <td>93.15</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	45.50	93.16	93.15			П Р И В Я З К А ул. К. Потемкина 																																
Крышка	Лотка		Труба																																																
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №																																															
45.50	93.16	93.15																																																	
О П И С А Н И Е																																																			
Состояние колодца и матер. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Крышка чугунная</td></tr> <tr><td>Стены кирп. бет.</td></tr> <tr><td>Дно кирп. бет.</td></tr> <tr><td>Скобы 4.-</td></tr> <tr><td>Наличие воды</td></tr> <tr><td>Наличие газа</td></tr> <tr><td>Год строительства 19</td></tr> </table>			Крышка чугунная	Стены кирп. бет.	Дно кирп. бет.	Скобы 4.-	Наличие воды	Наличие газа	Год строительства 19	Т Р У Б <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200</td> <td>Кер.</td> <td>200</td> <td>Кер.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Институт проектирования городского и сельского строительства Объект <u>1250</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="4" style="width: 15%;">Инв. №</td> <td style="width: 20%;">Гл. геодезист</td> <td style="width: 20%;"></td> <td rowspan="4" style="width: 45%; text-align: center; vertical-align: middle;"> Подпись <u>Шнякелит</u> <u>Ярулис</u> </td> </tr> <tr><td>Рук. группы</td><td></td></tr> <tr><td>Исполнитель</td><td></td></tr> <tr><td>Чертя</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">Дата</td> <td>Проверил</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	200	Кер.	200	Кер.					Инв. №	Гл. геодезист		Подпись <u>Шнякелит</u> <u>Ярулис</u>	Рук. группы		Исполнитель		Чертя		Дата	Проверил		
Крышка чугунная																																																			
Стены кирп. бет.																																																			
Дно кирп. бет.																																																			
Скобы 4.-																																																			
Наличие воды																																																			
Наличие газа																																																			
Год строительства 19																																																			
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																																													
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																												
200	Кер.	200	Кер.																																																
Инв. №	Гл. геодезист		Подпись <u>Шнякелит</u> <u>Ярулис</u>																																																
	Рук. группы																																																		
	Исполнитель																																																		
	Чертя																																																		
Дата	Проверил																																																		