



3

3794

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>92-3</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>К. М. Микшевича</u>	Дело № _____	19 <u>66</u> г.																																													
Чертеж колодца М 1:45 По А-А  96.35 92.24 По д. осм. 92.65 Подкл. № 3 2.00			О т м е т к и <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. № 3</th> <th>подкл. № —</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>96.35</td> <td>92.25</td> <td>92.24</td> <td>92.65</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № —	96.35	92.25	92.24	92.65		П Р И В Я З К А  ул. Микшевича Б 91 17.95 9.60 8.80 0.92 канализация																																
Крышка	Лотка		Труба																																																
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № —																																															
96.35	92.25	92.24	92.65																																																
О П И С А Н И Е																																																			
Состояние колодца и матер. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Крышка чугунная</td> </tr> <tr> <td>Стены кирп. бет.</td> </tr> <tr> <td>Дно кирп. бет.</td> </tr> <tr> <td>Скобы</td> </tr> <tr> <td>Наличие воды</td> </tr> <tr> <td>Наличие газа</td> </tr> <tr> <td>Год строительства 19</td> </tr> </tbody> </table>			Крышка чугунная	Стены кирп. бет.	Дно кирп. бет.	Скобы	Наличие воды	Наличие газа	Год строительства 19	Т Р У Б <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.35х0.40</td> <td>кирпич</td> <td>0.35х0.40</td> <td>кирпич</td> <td>200</td> <td>кир</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Институт проектирования городского и сельского строительства Объект <u>2230</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Инв. №</th> <th>Гл. геодезист</th> <th>Рук. группы</th> <th>Исполнитель</th> <th>Дата</th> <th>Чертил</th> <th>Проверил</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Точка <u>Шнаковский</u> <u>Дарулис</u>				Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	0.35х0.40	кирпич	0.35х0.40	кирпич	200	кир			Инв. №	Гл. геодезист	Рук. группы	Исполнитель	Дата	Чертил	Проверил							
Крышка чугунная																																																			
Стены кирп. бет.																																																			
Дно кирп. бет.																																																			
Скобы																																																			
Наличие воды																																																			
Наличие газа																																																			
Год строительства 19																																																			
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																																													
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																												
0.35х0.40	кирпич	0.35х0.40	кирпич	200	кир																																														
Инв. №	Гл. геодезист	Рук. группы	Исполнитель	Дата	Чертил	Проверил																																													