

3795

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>229/01</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Лисе 21</u>	Дело № _____	19 <u>80</u> г.
--------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:15
По А-А

98.68

150

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. №
98.68	97.25	97.24	97.25	

П Р И В Я З К А

97.25

97.15

2.93

2.29

10.35

150

400

97.25

97.24

О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		Вход		Выход		Подкл. № 2		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Крышка чугунная		150	чугун	150	чугун	150	чугун		
Стены кирп. бет.									
Дно кирп. бет.									
Скобы нет									
Наличие воды									
Наличие газа									
Год строительства 19									

Институт проектирования городского и сельского строительства

Объект 2.280

Отдел изысканий

Инв. № _____

Гл. геодезист _____

Рук. группы _____

Исполнитель _____

Дата _____

Чертил _____

Проверил _____

Юоооие

Шнаковски

Лар, ие